

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 326 DEL 05/07/2018

Pratica n. 28674 del 10-05-2018

STRUTTURA PROPONENTE		A.C.B.P.A.
CODICE CRAM	DG.007.01.7E	Obiettivo Funzione: B01.GEN

OGGETTO	Impegno di spesa per lavori affidati alla ditta Inviolatella Costruzioni Srl relativi al ripristino idrico presso gli acquedotti Arsial, "S. Maria di Galeria", "Tragliatella" e "Casaccia" nei Comuni di Roma, Fiumicino.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (geom. Egidio Fiorenza)	ISTRUTTORE P.L. (geom. Benvenuto Schiaffini)	DIRIGENTE DI AREA (Dott. Stefano Sbaffi)
_____	_____	_____
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (geom. Benvenuto Schiaffini)		_____

CONTROLLO FISCALE	
ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE
_____	_____

CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2018	U	1.03.02.09.004	€1.306,00.=	2018	816	4/7/18	16
2018	U	1.03.02.09.004	€ 287,32.=	2018	817	4/7/18	16
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
____Carla Bianchin_____			_____			dott. Stefano Quintarelli	

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° <u>326</u> DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA <u>05/07/2018</u>

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. _____ 326 _____ DEL _____ 05/07/2018 _____

OGGETTO: : Impegno di spesa per lavori affidati alla ditta Inviolatella Costruzioni Srl relativi al ripristino idrico presso gli acquedotti Arisial, "S. Maria di Galeria", "Tragliatella", e "Casaccia" nei Comuni di Roma, Fiumicino.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 Dicembre 2014, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di Arisial n. 6/2014;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 29 Settembre 2016, con la quale è stata conferita delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";
- CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata determinazione n. 480/2016 è stata conferita delega per l'adozione di atti di gestione relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro";
- VISTA la Legge Regionale 04 Giugno 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2018-2020 approvato da ARSIAL con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 30 del 05 Dicembre 2017;
- TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- ATTESO che ARSIAL è proprietaria degli acquedotti rurali denominati "S. Maria di Galeria" "Tragliatella" e "Casaccia" ubicati nei Comuni di Roma e Fiumicino, nella quale via Riserva del Carbucceto, via di Tragliatella e via Villarbasse fanno parte;
- CONSIDERATO che in data 19 luglio 2016, l'Amministratore Unico di ARSIAL ha adottato la deliberazione n. 25, avente ad oggetto "Operatività della consegna degli

acquedotti ai Comuni interessati e subentro ex lege ai sensi dell'art.172 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., del Gestore del Servizio Idrico Integrato”;

ATTESO che con nota del 18/11/2016 prot. n. 7932, ARSIAL ha consegnato al gestore del servizio idrico gli acquedotti:

- Monte Oliviero (RM)
- Santa Maria di Galeria (RM)
- Piansaccoccia (RM)
- Camuccini (RM., Sacrofano, Formello)
- Brandosa (RM)
- Casaccia (ramo idrico del Casaccia S. Brigida; RM., Anguillara Sabazia).

VISTA la nota ARSIAL n. 8308 del 30 novembre 2016 con la quale l’Agenzia aveva a comunicare agli utenti che a far data dal 1° gennaio 2017 avrebbe cessato ogni funzione di gestione degli acquedotti trasferiti in gestione ad ACEA ATO 2;

CONSIDERATO che nonostante le ripetute comunicazioni degli utenti, indirizzate ad ACEA ATO 2 al fine di segnalare interruzioni nelle forniture e richiedendo i necessari interventi, ACEA ATO 2 non ha provveduto ad attuare alcuna attività di manutenzione, lasciando gli utenti privi del servizio idrico essenziale,

PRESO ATTO del sopralluogo del 24-04-2018 eseguito dal geom. Egidio Fiorenza Funzionario Arisial inerente gli acquedotti “S. Maria di Galeria” e “Casaccia”, ha verificato rispettivamente, in primis che la rottura idrica segnalata dagli utenti, è sita nei pressi del civico 221 di via Riserva del Carbucchetto, altresì che il contatore idrico da sostituire indicato causa rottura, è ubicato in via di Villarbasse in Roma;

PRESO ATTO inoltre a seguito del successivo sopralluogo del 09-05-18 effettuato dallo stesso presso il serbatoio rialzato di “Tragliatella” nel Comune di Fiumicino, nel quale è stata verificata la perdita d’acqua causa usura, dei tre vasi d’espansione facenti parte dell’impianto idrico dell’omonimo acquedotto;

CONSIDERATO l’urgenza di ripristinare il normale flusso idrico in tempi brevi, in quanto la perdita d’acqua rinvenuta in via Riserva del Carbucchetto causa riduzione del flusso idrico agli utenti del posto nonché l’allagamento dei terreni circostanti, altresì la sostituzione del contatore idrico guasto in via di Villarbasse in Roma;

CONSIDERATO ulteriormente la necessità di riportare il normale funzionamento all’impianto idrico di “Tragliatella”, in quanto i tre vasi d’espansione, logori dall’usura con relative perdite d’acqua;

CONSIDERATO che occorre ristabilire il flusso idrico interrotto riparando i guasti suddetti, a tal proposito, è stato affidato l’incarico alla ditta Inviolatella Costruzioni S.r.l. di Roma, che si è resa disponibile agli interventi di che trattasi;

CONSIDERATO che ARSIAL ha ritenuto d’intervenire in proprio, al fine di ripristinare la normale fornitura idrica, riservando di chiedere ad ACEA ATO 2 il ristoro dei costi sostenuti riguardo l’acquedotto “S. Maria di Galeria” e “Casaccia”;

CONTATTATA a tal proposito la ditta Inviolatella Costruzioni S.r.l. di Roma, che ha mostrato la piena disponibilità ad effettuare i lavori in urgenza per il ripristino dei siti in oggetto, facendo pervenire un primo preventivo spesa pari ad € 781,00.=, relativo alla riparazione condotta idrica e ad un secondo preventivo di € 525,00.=

corrispondente alla sostituzione del contatore idrico e dei tre vasi d'espansione per un totale di € 1.306,00.=, esclusa I.V.A. al 22%;

CONSIDERATO e RITENUTO congruo il costo complessivo dell'intervento di cui trattasi pari ad € 1.306,00.=, esclusa l'I.V.A. al 22%;

ACQUISITO dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di che trattasi il relativo Codice CIG n.;

RITENUTO di dover comunicare, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Ditta Inviolatella Costruzioni S.r.l., l'obbligo di indicare nella fattura elettronica che verrà emessa nei confronti di ARSIAL, a pena di rifiuto del documento, i sottoindicati dati:

- Codice Unico IPA ARSIAL: UF08E9;
- nel campo "Esigibilità IVA" l'indicazione "S" – scissione dei pagamenti;
- nel campo "Riferimento Amministrazione": Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM) DG.007.01.7E;
- Codice CIG n.....;

SU PROPOSTA ed istruttoria dell'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione.

DI AFFIDARE i lavori necessari per il ripristino del guasto idrico determinato in via Riserva del Carbuceto,221, attinente l'acquedotto "S. Maria di Galeria", la sostituzione contatore idrico guasto in via Villarbasse presso l'acquedotto "Casaccia" Roma e la sostituzione dei tre vasi d'espansione presso il serbatoio di "Tragliatella" nel Comune di Fiumicino, alla ditta Inviolatella Costruzioni S.r.l. di Roma;

DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad € 1.306,00.=, esclusa l'I.V.A. al 22%, a favore della ditta Inviolatella Costruzioni S.r.l., con sede a Roma, in via delle Lucarie,21 -00138 Roma P.IVA/C.F 06829811006, per il pagamento dei suddetti lavori, sul capitolo 01.03.02.09.004 del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e pluriennale 2019-2020, Cram DG.007.01.7E – Ob. Funzione B01.GEN - che rientra nel dodicesimo della disponibilità al mese di Giugno 2018.

DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario geom. Benvenuto Schiaffini e quale Direttore dei Lavori il geom. Egidio Fiorenza.

DI COMUNICARE, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Ditta Inviolatella Costruzioni S.r.l., l'obbligo di indicare nella fattura elettronica che verrà emessa nei confronti di ARSIAL, a pena di rifiuto del documento, i sottoindicati dati:

- Codice Unico IPA ARSIAL: UF08E9;
- nel campo "Esigibilità IVA" l'indicazione "S" – scissione dei pagamenti;

- nel campo "Riferimento Amministrazione": Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM) DG.007.01.7E;
- Codice CIG n.;

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs n. 33 del 14 Marzo 2013	23	1			X		X	
D.lgs n. 33 del 14 Marzo 2013	37			X			X	
D.lgs n. 33 del 14 Marzo 2013	42			X			X	

Il Dirigente dell'Area
(Dr. Stefano Sbaffi)